

Minden használat előtt

Merítse a fenőkövet 10 percre egy vízzel töltött edénybe (1).

Finom fenés (J600)

Távolítsa el az állvány aljáról a szögvezetőt, és helyezze rá a kés pengéjének életlen felére (2). A nedves fenőkövet a fenőlapjával *felfelé néző* jelöléssel (*két nagy hullám szimbóluma és 1*) helyezze a stabil egyenes felületen levő állványba (3). Helyezze a kést a fenőkőre a szögvezetővel felszerelve és a penge élével elfordítva, erősen fogja meg a kés fogantyúját, és a másik kéz ujjával nyomja a pengét a fenőfelülethez (4).

Többszörösen ismételt kerekített mozdulattal a fenőkő teljes felületén magától és a fogantyútól eltolva a csúcsig egyenletesen élezze meg a penge egyik oldalát (5). Szükség esetén törölje le a pengét nedves törölkendővel. Az egyik oldal élesítése után fordítsa meg a kést, tartsa a fogantyút a másik kezében, és ugyanúgy élezze meg a penge másik oldalát (6). Az egyik oldal durva fenéséhez általában 5 - 40 húzás elegendő a fenőkövön, a penge tompulásának mértékétől és a késacél típusától függően.

Finom fenés (J2000)

A nedves fenőkövet a fenőlapjával *felfelé néző* jelöléssel (*öt kis hullám szimbóluma és 2*) helyezze az állványba (7). A kés pengéjét fenje meg mindkét oldalon ugyanazzal az eljárással, mint a durva fenésnél. Az egyik oldal durva fenéséhez általában 5 - 20 húzás elegendő a fenőkövön, a penge tompulásának mértékétől és a késacél típusától függően.

A penge élének tesztelése

A penge élességének gyors teszteléséhez használjon vékony papírlapot, pl. irodai vagy újságpapírt. A megfelelően megfent kés könnyedén és szakadás nélkül vágja el a papírt.

Praktikus javaslatok

A penge magasabb fokú tompulásánál használjon durva fenést, a kés rutinszerű karbantartásához elegendő a rendszeres finom fenés.

Ha a fenés során a kő felülete kiszárad, nedvesítse be vízzel permetező segítségével.

A kő irányát rendszeresen változtassa meg, hogy a fenőfelület mindig egyenletesen legyen terhelve.

Addig használja a szögvezetőt, amíg rögzíti a memóriában a megfelelő pengeszöveget (kb. 15 fok), a fenés a vezető használata nélkül gördülékenyebb és gyorsabb.

Tisztítás

A fenőkövet, az állványt és a szögvezetőt minden használat után öblítse le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni, ne mossa mosogatógépben.